

Van Cleef & Arpels


Механизм с автоматическим подзаводом, функция подсветки
«по запросу»

I. Определение времени



10 : 10

2. Завод часов




34 ЧАСА
АВТОНОМНОЙ
РАБОТЫ


Van Cleef & Arpels

Механизм с автоматическим подзаводом, функция подсветки
«по запросу»

3. Установка времени



4. Запуск движения крыльев



Van Cleef & Arpels


Пиктограммы

00 часов
АВТОНОМНОЙ
РАБОТЫ



Запас хода


Внимание: установку времени следует
осуществлять через 30 секунд после
завода часов



Автоматический подзавод благодаря
движениям запястья



Вращать по часовой
стрелке



Вращать против
часовой стрелки



Вращать по часовой
стрелке до упора



Вращать против
часовой стрелки до
упора




Местное время



Время в указанной
стране



Высокий звук



Низкий звук