


Van Cleef & Arpels

Механизм с автоматическим подзаводом, 24-часовая индикация

1. Определение времени




10 : 10

2. Завод часов



60 ЧАСОВ
АУТОНОМНОЙ
РАБОТЫ

3. Установка времени



10 : 10

08 : 20

Van Cleef & Arpels


Пиктограммы

00 часов
АВТОНОМНОЙ
РАБОТЫ



Запас хода


Внимание: установку времени следует
осуществлять через 30 секунд после
завода часов




Автоматический подзавод благодаря
движениям запястья



Вращать по часовой
стрелке



Вращать против
часовой стрелки



Вращать по часовой
стрелке до упора



Вращать против
часовой стрелки до
упора




МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ

Местное время




ВТОРОЙ
ЧАСОВОЙ ПОЯС

Время в указанной
стране



Высокий звук



Низкий звук