


Van Cleef & Arpels

Механизм с автоматическим подзаводом

1. Определение времени



10 : 10

2. Завод часов



3. Установка времени

